
Uživatel:
Vozidlo : 407
VIN : VF36E9HZC21557367


Datum tisku : 26. listopad 2016 20:47:28
Začátek diagnostické fáze na vozidle : 26/11/2016 13:33
Verze přístroje :

407 - VF36E9HZC21557367 - 26/11/2016 13:33


Otáčky motoru




Synchronizace váčkového hřídele s klikovým hřídelem




Teplota chladicí kapaliny motoru




Požadované průtočné množství vzduchu




Měřený průtok vzduchu




Teplota nasávaného vzduchu v průtokoměru




Kopírování polohy turbodmychadla




Požadavek na polohu turbodmychadla




Teplota nasávaného vzduchu v sacím potrubí (rozvaděči sání)




Atmosférický tlak




Měřený tlak turbo




Požadovaný tlak turbodmychadla




RCO elmag. ventilu tlaku turbodmychadla




RCO elmag. ventilu EGR




Kopírování polohy ventilu EGR




RCO elmag. ventilu klapky EGR




Kopírování polohy ventilu EGR




RCO elmag. ventilu klapky bypass (pokud přítomen)




Kopírování polohy klapky obtoku bypass (pokud přítomen)



Teplota paliva



Měřený tlak paliva



Měřená vstřikovaná dávka

